

14.4 PMI 轉造級滾珠導螺桿外徑及導程對照表

PMI 轉造級滾珠螺桿有多元化規格與不同導程精度最大轉造長度可提供選購，參考表 14.2~14.3

表 14.2 轉造螺桿規格表

螺桿公稱 外徑 \varnothing	導程										轉造螺桿最 大長度
	4	5	5.08	6	10	16	20	25	32	40	
12	●	●									1400
14	●	●									2800
15					●						4400
16	●	●			●	●					3600
20	●	●			●		●				4400
25	●	●/○	●/○		●			●			4400
28		●		●							4400
32		●/○	●/○		●		●		●		5700
40		●			●		●			●	5400
50					●						5200

●：右旋螺紋 ○：左旋螺紋

P.S. 轉造級滾珠螺桿長度與精度所限制，如有其他需求請向本公司電洽諮詢

表 14.3 導程精度與最大轉造長度對照表

螺桿公稱 外徑 $\varnothing(mm)$	導程精度等級(e_{300})最大轉造長度(mm)				
	C5	C6	C7	C8	C10
12	請電洽本公司業務人員		1400	1400	1400
14			2800	2800	2800
15			4400	4400	4400
16			3600	3600	3600
20			4400	4400	4400
25~28			4400	4400	4400
32			5700	5700	5700
40			5400	5400	5400
50			5200	5200	5200